



**ANEXO II**  
**PEÇAS TÉCNICA**

**MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO**  
**PREFEITURA DE SÃO VALÉRIO**  
**CNPJ: 25.043.449/0001-68**

## **LAUDO DE VISTORIA**

Em atendimento a solicitação da Secretária de Educação do Fundo Municipal de Educação de São Valério da Natividade situada na Avenida, Tocantins nº 840, centro por meio da Secretaria de Educação, foi realizado um a vistoria técnica sobre a estrutura física da Escola Municipal Castelo Branco distrito de Serranópolis município de São Valério -TO.

Após uma vistoria 'In Loco', na unidade escolar Castelo Branco, e com o laudo técnico da Engenheira Civil, Flavia Leonel dos Santos inscrita no Crea: 314677/ AP- TO, foram analisados criteriosamente diversos pontos da estrutura física da escola como por exemplo os pilares e paredes da escola não apresentam (patologias) fissuras que poderiam reduzir muito a resistência da edificação no presente momento não traz riscos aos frequentadores.

A cobertura apresenta falhas no madeiramento, caibros e ripas estão bem desgastados pela ação do tempo esses itens precisam ser substituídos. As telhas da unidade escolar devem ser trocadas devido já terem vencidos seu tempo de uso devido ação de intempéries elas estão bastante danificadas como com buracos e fissuras como mostra as fotos abaixo. Essas alterações deste itens precisam ser realizadas o quando antes para evitar riscos de acidente aos alunos, professores, funcionários e visitantes da escola.


A estrutura elétrica não apresentam nenhum problema aparente até o presente momento.

A estrutura hidrossanitária precisam ser trocadas os vasos sanitários da escola por que já vencerem a seu tempo de uso como mostra as fotos abaixo, para evitar acidente cortante nas pessoas que usam o banheiro da escola.

Segue em anexo lista de compras e orçamento dos materiais para realizar a pequena reforma da Escola.







A escola está toda pintada em verde e branco esteticamente apresentável.

Pelos motivos apresentados, comunico que a Escola Municipal Castelo Branco precisa fazer está pequena reforma para ter condições de uso sem risco a saúde física dos usuários.





**MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO**  
**PREFEITURA DE SÃO VALÉRIO**  
**CNPJ: 25.043.449/0001-68**

TELHADO COM PEQUENOS BURACOS	MADEIRA DANIFICA COM AÇÃO CUPIM
<b>FOTO 3</b>	<b>FOTO 4</b>
	
TELHADO COM PEQUENOS BURACOS	TELHADO COM PEQUENOS BURACOS
<b>FOTO 5</b>	<b>FOTO 6</b>
	
MADEIRA DANIFICA COM AÇÃO CUPIM	MADEIRA DANIFICA COM AÇÃO DO TEMPO
<b>FOTO 7</b>	<b>FOTO 8</b>
	
PAREDE COM MACHA AMARELA DEVIDO AS GOTEIRA	VASOS SANITÁRIOS AÇÃO DO TEMPO




**MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO**  
**PREFEITURA DE SÃO VALÉRIO**  
**CNPJ: 25.043.449/0001-68**

**FOTO 9**




**VASOS SANITÁRIOS AÇÃO DO TEMPO**

**FOTO 10**



**VISÃO GERAL DA ESCOLA**

São Valério da Natividade, 11 de Agosto de 2021.

  
**Flavia Leonel dos Santos**  
**Engenheira Civil**  
**314677/D-TO**

**Flavia Leonel dos Santos**  
Engenheiro Civil CREA: 314677/AP-TO



**MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO**  
**CNPJ: 12.257.851/0001-01**

## LISTA DE COMPRAS

Lista de compras, referente a reforma na Escola Municipal Castelo Branco, localizada no distrito de Serranópolis – município de São Valério – TO, Sob solicitação do Fundo Municipal de Educação.

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quant	Unid
1	Prego 15 X 15	1ª Linha	8	KG
2	Cimento Tradicional - Sc-50 kg	1ª Linha	10	SC
3	Metalon 15 X 15 - barra 6 m	1ª Linha	50	BR
4	Areia fina	Lavada	2	M <sup>3</sup>
5	Cal para Reboco - 20 kg	1ª Linha	10	PAC
6	Telha Plan – Milheiro	1ª Linha	16.800	UND
7	Vaso Sanitário Convencional	1ª Linha	2	UND

*Flavia Leonel Dos Santos / Eng.ª. Civil*

*(63) 92911260  
flavia.leonel@hotmail.com  
flaviafer.engenharia.fl@gmail.com*

São Valério – TO, 13 de Agosto de 2021



